



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(Главное управление МЧС России  
по Донецкой Народной Республике)  
управление надзорной деятельности и профилактической  
работы  
отделение надзорной деятельности и профилактической  
работы Киевского района г. Донецка

ул. Полиграфическая, 12, г. Донецк, 283054  
Телефон: +7(856) 258-16-76 Факс: +7(856) 258-16-76  
E-mail: gpn\_don\_kiev@80/mchs.gov.ru

14.08.2024 № 434  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заведующему ГОСУДАРСТВЕННОГО  
КАЗЕНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
"ЯСЛИ-САД № 297  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК"  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

Девяткиной К.Д.

Об обеспечении пожарной безопасности  
в образовательных организациях при подготовке  
к началу учебного года

Информируем Вас, что на основании ст. 52 Федерального закона 248 отделением надзорной деятельности и профилактической работы Киевского района города Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике был проведен профилактический визит в ходе которого были выявлены следующие нарушения Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а именно: В здании детского сада, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Артема, д. 165 А:

1. В здании общеобразовательной организации (далее – ОО) не предусмотрены системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями СП 5.1313 и СП 3.13130. Сигнал о срабатывании системы АПС выводится в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и в ближайшую пожарную часть (СП 251.1325800.2016 п. 7.3.16, СП 486.1311500.2020 табл. 1 п. 15);
2. Не предусмотрено на путях эвакуации из здания аварийное и эвакуационное освещение (СП 251.1325800.2016 п. 7.3.15);
3. Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки);
4. Допускается использование подвального этажа для организации для хранения продукции, оборудования, мебели, инвентаря и других предметов (ППР в РФ п. 16 б);
5. Не обеспечено здание средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 ППР в РФ).

6. Не обеспечены на объекте выходы на чердак из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа, размеры которого должны быть не менее 0,6 м x 0,8 м (п. 7.7 СП 4.131130.2020);
7. Не оборудованы устройствами для самозакрытия и уплотнениями в притворах двери выходов из помещений непосредственно на лестничные клетки, из помещений непосредственно в вестибюли, из коридоров этажей на лестничные клетки (ст. 6 ФЗ № 123, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 ППР в РФ п.14);
8. Проезд пожарных машин вокруг здания составляет менее 3,5 м (СП 251.1325800.2016 п. 6.4.3);
9. Не предусмотрено не менее двух въездов на территорию с противоположных сторон с устройством дорог с твердым покрытием, шириной не менее 3,5 м (один из въездов может быть хозяйственным) (СП 251.1325800.2016 п. 7.3.5);
10. Не установлены на стенах зданий и сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника (СП 251.1325800.2016 п. 7.3.6);
11. Двери кладовых, мастерских, электрощитовых не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 (СП 251.1325800.2016 п. 7.3.10);
12. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в поэтажных коридорах, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зального помещения не обеспечены свободным открыванием изнутри без ключа(ППР В РФ п. 26);
13. Допускается размещение на путях эвакуации и в эвакуационных выходах различных изделий, оборудования, и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации, а также блокировка дверей эвакуационных выходов (ППР В РФ п. 27 б).

На основании вышеизложенного Вам необходимо направить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Киевского района г. Донецка план устранения данных нарушений с конкретным сроком.

Начальник отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы Киевского района  
г. Донецка отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы городского округа Донецк  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Донецкой Народной Республике  
капитан внутренней службы



Н.А. Кривцов